


133

APROB ADMITEREA/RESPINGEREA
INVESTITOR



PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR
Nr. 674 din 13.08.2024

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: „**Lucrări de reparații grupuri sanitare etaj 1, cameră recuperare și cabinet de vizite la Căminul pentru persoane vârstnice, Sf. Antim Ivireanul, Călărași** lucrări executate în cadrul contractului nr. 1 din 01.04.2024 încheiat între **Căminul pentru persoane vârstnice, Sf. Antim Ivireanul, Călărași** și **S.C. DORELISDANA S.R.L.**” **CONSTRUCT**

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:
 - adresa administrativă: str. Oborului nr.2 A
 - număr cadastral / topografic 296637
 - număr carte funciară 296637
2. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. - din - eliberată de Primăria municipiului Călărași cu valabilitate până la data -
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 13.08.2024 fiind formată din:
 - Președinte:** DECIU DUMITRU - administrator al Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Antim Ivireanul, Călărași,
 - Membri:** SAVU DANIEL - șofer al Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Antim Ivireanul, Călărași
 - MĂRGĂRIT MĂNEL- muncitor al Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Antim Ivireanul, Călărași
4. Au mai fost prezenți:
 - Moisescu Dorian Marius - reprezentant S.C. DORELISDANA S.R.L.,
 - Ing. Mironescu Florin Mitică - diriginte de șantier

5. Secretariatul a fost asigurat de.....-.....-.....- responsabil lucrare

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1 Capacitățile fizice realizate:

demontat +montat obiecte sanitare(oglinzi, etajere, portprosoape, pahare hârtie, săpuniere, cuiere rufe) =45 buc; demontat +montat faianță, gresie ceramică=182,65 mp; demontat+montat sifoane pardoseală=9 buc; Demontat +montat vase closet=9 buc; demontat +montat lavoare și baterii=9 buc; demontat căzi baie= 9 buc; tencuieli pe zid caramidă, beton, mortar= 185 mp; reparații tencuieli interioare =118,50 mp; placaj faianță plăci albe=126,52 mp; glet ipsos=189,63 mp; faianță albă monocolor muchii=126,52 mp; tub izolan IP-PVC montat îngropat=56 m; întrerupător manual îngropat=9 buc; corpuri led=9 buc; conductă cupru cu izolație introdusă în tuburi de protecție=56 m; grilă ventilație= 18 buc; plafon suspendat rigips cu structură metalică=24 mp; scaun pliabil duș pentru persoane cu dizabilități=9 buc vopsitorie pentru interior pe glet de Ipsos existent=189,63 mp;

- 6.2 Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul – verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusive cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenele de remediere, cuprinse în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal. – **Nu e cazul**
- 6.3 Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor cuprinse în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal.- **Nu e cazul**
- 6.4 Lucrările cuprinse în lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces – verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.- **Nu e cazul**
- 6.5 Valoarea finală a lucrărilor executate este de: **189.570, 85 lei fără TVA** respectiv **36.018,46 lei TVA.**
- 6.6 Perioada de garanție: **36 luni** de la recepția lucrării.
- 6.7 Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții- I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, etc.) : **Nu e cazul .**
7. În urma constatărilor făcute, comisia decide :
- ☒ admiterea recepției la terminarea lucrărilor
- ☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor
8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin :**Verificare documentație / devize execuție și vizualizare**
9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri : **Admiterea recepției**
10. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și - anexe numerotate, cu un total de **2** file, a fost încheiat astăzi 13.08.2014 în **2** exemplare.
11. Alte mențiuni: -

Comisia de recepție

Semnătura

Președinte: **DECIU DUMITRU**

Membri : **SAVU DANIEL**

MĂRGĂRIT MĂNEL


.....


.....


.....

Alți participanți:

Executant:- Moisescu Dorian Marius – reprezentant S.C. Dorelisdana S.R.L. ,
15

-Ing. Mironescu Florin Mitică -diriginte de șantier

